



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы

А.В. Рузанова

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 13 »

декабря

2019 г.

## ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и  
других маломобильных групп населения  
№ 13 от « 2 » декабря 2019 г.

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»  
Советское подразделение

1.2. Фактический адрес – г. Самара, ул. Победы, д.91

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м;

часть здания на 1 этаже, 496,2 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет**.

1.4. Год постройки здания - **1956 г.**, последнего капитального ремонта -  
**2008 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ - 2020-2021.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» (ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа») Советское подразделение

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Самара, ул. А. Толстого, 32-34

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Самара, ул. Революционная, д.44

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности - социальное обслуживание.

2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-медицинские, социально-трудовые, срочные, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 80 посетителей в день

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Улица Александра Матросова»

Автобусы 34,41,55;

Троллейбус 7;

Маршрутное такси 89,124,126,131,205,217,226,247,268.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – есть.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

№ по- меще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели направления движения	наличие	Отсутству ет	К, Г	Установка	Установка на здании в начале пути движения
✓	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	4,6 м.	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	-	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	Отсутству ет	С	Создание	Письмо в админист рацию района
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	Отсутству ет	С	Создание	Письмо в админист рацию района
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных	< 0,025 м	0,04 м.	К, С, О	Реконструкция	Письмо в админист

## 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2020-2021 г.г. в рамках исполнения Государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - Доступность ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления) на геоинформационном портале Самарской области <https://geoportal.samregion.ru>.

(наименование сайта, портала)

№ по- смен- ений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	О, С		
	высота поручней	0,9 м	-	О		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	-	О, С		
1.5. Пандус на рельефе - отсутствует						
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5°	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		

тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) \_\_\_\_\_  
их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

\*Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Объект ДЧ-В



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы

/ А.В. Рузанова

« 02 » декабря 20 19 г.

### АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других мало мобильных групп населения

№ 13 от « 2 » декабря 2019 г.

государственное казенное учреждение Самарской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. А. Толстого, 32-34, тел.: (846)333-79-30; e-mail: [gog-semiya@yandex.ru](mailto:gog-semiya@yandex.ru),

Жданова Г.В., директор

Фактический адрес: 443058, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д.91, т/ф: (846)995-40-23; e-mail: [semuasov1@mail.ru](mailto:semuasov1@mail.ru),

Шилова М.Е., заместитель директора

1. Наименование населенного пункта городской округ Самара

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Вид деятельности Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг до 80 посетителей в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта часть первого этажа пятиэтажного жилого дома, стены кирпичные, перекрытия – железобетонные сборные плиты  
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов один центральный вход-выход, два запасных выхода

8. Год постройки 1956 г.

9. Год последней реконструкции 2008 г.

## Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта		150 м					
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки:		Метро «Безымянка» Автобусы 34,41,55; Троллейбус 7; Маршрутное такси 89,124,126,131,205,217,226,247,268. Остановка «Улица Александра Магросова»					
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть					
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией					нет
Нерегулируемые переходы	есть						нет
Внеуличные переходы	нет	с пандусом с подъемником					нет нет
Тактильные указатели	нет						нет
Перепады высоты на пути движения	более 8 см	Съезды с уклоном более 10%					нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%					нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах					нет
№ помещений по плану БТИ	2	3	4	5	6	7	
Наименование элемента объекта		Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция		
1		1	1	1	1		
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)							
Территория, прилегающая к объекту, является придомовой территорией пятиэтажного жилого дома расположенного по адресу: г. Самара, ул. Победы, 91 и принадлежит Администрации Советского внутригородского района г.о. Самара.							
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)							
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)							

№ по-мощенный по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	площадок, примыкающих к путям пешеходного движения					рацию района
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,002 м.	К, С, О	Реконструкция	Письмо в админист рацию района
	Места отдыха**	наличие	Отсутству ет	К, О	Создание	Письмо в админист рацию района
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - Отсутствует						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
1.4. Открытая лестница - Отсутствует						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,6 м.			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	3,6x1,9 м.	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	Отсутствует	К	Создание	Создание Дополнит ельного входа со сторонны ул. Победы

№ по- свенной по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	К, О, С		приспосо- бленный для приема посетител ей на креслах- колясках.
	Навес	наличие	наличие	К, О		
✓	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Отсутству ет	К, О, С	Установка	
✓	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Система вызова помощи	наличие	наличие	К		
✓	Доводчик с регулируемой скоростью закрывания	наличие	Отсутству ет	О, С, Г	Установка	
	2.2. Лестница наружная					
✓	Покрытие противоскользящее	наличие	Отсутству ет	О, С	Установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	Отсутству ет	С	Установка	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2 Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	3 0,3-0,5 м	4 Отсутствует	5 С	6 Установка	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не прилегающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствует	О, С	-	Перила по всей длине крыльца, ограничивают доступ к боковым краям ступеней, не прилегающим к стене
✓	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствует	О, С	Установка	Установка двухуровневого поручня со стороны здания
	высота поручней	0,9 м	0,9	О, С		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	Отсутствует	О, С	Установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м**	наличие	Отсутствует	О, С		Ширина марша 1,27 м
2.3. Пандус наружный – Создание						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Высота подьема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Движения					
	в нижнем окончании пандуса					
	Колесо-отбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	Наличие	С		
	Световой маяк у входа**	наличие	Отсутствует	Г	Установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	2,98x1,5 м.	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	0,65	К, О	Реконструкция	Замена Двери, на двухстворчатую, с шириной основной рабочей

№ по- сечной по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – ≤ 0,028 м	0,003	К		Части 0,9 м.
✓	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	Отсутству ет	С		Прозрач ные двери отсутству ют
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
✓	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутству ет	С	Установка	
✓	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутству ет	О, С		Нет ступеней не примыка ющих к стенам
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутству ет	О, С	Установка	
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	Отсутству ет	О, С	Установка	

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	Отсутствует	О, С	Установка	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Отсутствует	К	Создание	Создание стационарного пандуса на уровень 1-го этажа в соответствии с требованиями.
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствует	К, О	Установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Не травмирующие завершения поручней	наличие	Отсутствует	К	Установка	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Отсутствует	К	Установка	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Наличие	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие	Отсутствует	К	Установка	Установка стационарного подъемника, при отсутствии и технической возможности, создания стационарного пандуса
	Мобильный	наличие	-	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	0,9 м.	К		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м.	1,5x1,5 м.	К	-	Перед кабинетом №16
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	К, О	-	
✓	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Отсутствует	К, Г	Установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Отсутствует	К, Г	Установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	Отсутствует	С	Установка	
✓	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации.	наличие	Отсутствует	Г	Установка	
✓	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	Отсутствует	Г	Установка	
	Тактильная схема	наличие	Отсутствует	С	Установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Наличие	К, О, С, Г		
	Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	Наличие	О		
	Для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина –	$\geq 1$ на этаж	Наличие	К		

№ помен-шений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
0,9 м	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	0,3 м.	С	Реконструкция	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	Отсутствует	С	Создание	
	Опорные устройства	наличие	Отсутствует	О,С	Установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	Отсутствует	С	Установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - отсутствуют						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О,С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О		
	на высоте	0,9 м	-	О		
	негравмирующиезавершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже - отсутствует						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

№ по- мещени по планию БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - отсутствует						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	Завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других		-			

№ помещени по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский - отсутствует						
	Кабина:		-			
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м	-	К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м	-	К		
	Зеркало**		-	К		
	Поручни**		-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**		-	Г, С		
	Знак доступности		-	К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта		-	С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом		-	С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок - отсутствует					
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	0,8 м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	1,5 м.	К		
	Вкладке при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2. Обслуживание в кабинетах					
	4.2.1. Обслуживание в кабине №10					
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	1,0 м.	К		
	Высота порога	отсутствие	0,01	К, О	Реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	Отсутствует	С	Установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Отсутствует	К, О, С, Г	Установка	
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	-	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	-	С		
	Место для сидения**	наличие	Отсутствует	О	Создание	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	Отсутствует	О	Установка	
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	Отсутствует	О	Создание	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	Отсутствует	К	Создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75	К, О		
4.2.2. Обслуживание в кабинете №9						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	1,0 м.	К		
	Высота порога	отсутствие	0,01	К, О	Реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	Отсутствует	С	Установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Отсутствует	К, О, С, Г	Установка	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
	Место для сидения**	наличие	Отсутствует	О	Создание	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	Отсутствует	О	Установка	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,3 м.	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5 м.	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинеты						
4.3.1. Обслуживание с перемещением в кабинет №10						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	0,9 м.	К	Реконструкция	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	0,75 м.	К	Реконструкция	
4.3.2 Обслуживание с перемещением в кабинет №16						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	0,9 м.	К	Реконструкция	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	0,75 м.	К	Реконструкция	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания №(примерочная, перегородная, cabina телефона) - отсутствует						
	Ширина х глубина	1,5х1,5 м	-	К		
	Высота порога	отсутствие	-	К, О		
	Место для сидения**	наличие	-	О		
	Крючки для костюмов (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Заг (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	Отсутствует	К	Создание	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	≥ 1,1 м	К	Реконструкция	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$	Отсутствует	Г	Создание	
	Высота порога	отсутствие	0,01	К, О	Реконструкция	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	Отсутствует	О	Установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких загов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Отсутствует	К	Создание	
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	наличие	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	Отсутствует	К, О, С	Создание	Реконструкция с объединением помещений санузла, кладовой и архива, для создания полноцен

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Знак доступности помещения	наличие	Отсутствует	К	Создание	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Отсутствует	С	Установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7 м.	К, О	Реконструкция	
	Направление открывания дверей	Наружное	Наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	$> 1$ шт.	-	К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	Отсутствует	К, О	Установка	

ного санитарно го помещени я для удобства всех категорий граждан

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие	Отсутствует	К	Установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	Отсутствует	К	Создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Отсутствует	О	Установка	
	-Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	Отсутствует	К, О	Установка	
	опорный поручень	наличие	Отсутствует	О	Установка	
	водопроводный кран с рычажной ручкой	наличие	Отсутствует	К, О	Установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О	-	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	Отсутствует	К	Создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Отсутствует	О	Установка	
	Зеркало поворотное	наличие	Отсутствует	К, О	Установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		

№ пометки по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7		
	Душевые		Отсутствует		-			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О	-			
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О	-			
	опорный поручень	наличие	-	К, О	-			
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	-			
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых							
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте								
	Визуальные средства предоставления услуги.	информации	0	наличие	Отсутствует	К, О, Г, С	Установка	
	Надписи:			наличие	Отсутствует	К, О, Г, С	Установка	
	размещение на высоте			$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	-	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв			$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С	-	
	освещенность			наличие	Наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:			наличие	Отсутствует	К, О, Г, С	Установка	Установит б указатели, пиктограм

№ по- меще- ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив *	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	-	К, О, Г, С	-	Мы согласно СНИП 35- 01-2001
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	-	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля.	наличие	Отсутствует	С	Установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м	-	С	-	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Отсутствует	С	Установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	Отсутствует	С	Установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствует	Г	Установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствует	С, Г	Установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением	наличие	Отсутствует	К	Установка	

№ по- сечений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	аппарата по высоте (АВ)		ет			
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутству ет	С	Установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Отсутству ет	С	Установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	Отсутству ет	Г, С	Установка	
	Малотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутству ет	К, С, О, Г	Установка	
	Индукционная система:	наличие	Отсутству ет	Г	Установка	
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	Отсутству ет	Г	Установка	

### 7. Выводы

Обследован объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ДЧ-В.

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

#### 1. Территория, прилегающая к объекту:

Прилегающая территория к объекту (в том числе с ограждениями) отсутствует. Имеется возможность самостоятельного передвижения к объекту, в том числе с помощью работников объекта. Утвержден порядок предоставления услуг инвалидам и мало мобильным

группам населения в подразделении. Порядок согласован с общественной организацией инвалидов. Назначены ответственные лица за сопровождение нуждающихся инвалидов и мало-мобильных групп граждан. Помощь ассистивных и вспомогательных технологий имеется. Ширина пути движения – 5 метров.

**2. Планируемые мероприятия:** установка указателей маршрута движения, с торца здания со стороны ул. Победы. Монтрование тактильной плитки, для создания тактильных полос, перед тротуаром по пути следования от остановки общественного транспорта.

**2. Входящая группа (для доступа в зону оказания услуги).**

В наличии имеется: информационная табличка об объекте; поручни на лестнице; кнопка вызова персонала.

**3. Планируемые мероприятия:** Установка противоскользящего покрытия площадки. Установка тактильных контрастных информационных табличек на объекте. Установка знака доступности объекта. Выполнение контрастной маркировки крайних ступеней. Установка двухуровневого поручня со стороны здания с не травмирующими окончаниями. Установка доводчиков с фиксацией в положении «открыто» с задержкой закрытия, с усилием открывания не более 50 Нм, проведение отделочных работ прилегающих частей стен. Замена дверных ручек на п-образные. Установка водоотвода, с козырька навеса. Переоборудование дополнительного входа/выхода со стороны ул. Победы. Создание крыльца с навесом и пандусом. Реконструкция имеющегося тамбура при дополнительном выходе. Замена входных дверей на двухстворчатые, с шириной рабочей части 0,9 м. в свету и общей шириной дверного проема не менее 1,2 м.

**3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги).**

В наличии имеется: приставной пандус к лестнице на уровень 1-го этажа.

**4. Планируемые мероприятия:** Выполнение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы на уровень 1-о этажа. Установка двухуровневого поручня с не травмирующими окончаниями. Создание стационарного пандуса с колесо-отбойниками и поручнями или установка подъемника, для обеспечения доступа инвалидов-колясочников на уровень 1-го этажа. Расширение полосы движения, до 1,2 м. Оборудование разворотных площадок. Установка указателей направления движения, в том числе и к эвакуационным выходам, пиктограмм, речевых информаторов, маяков и тактильных схем. Установка экранов и текстовых табло, аудиовизуальных информационно-справочных систем. Переоборудование мест отдыха на объекте, в соответствии со всеми требованиями. Создание рифленой и контрастно окрашенной полосы на путях следования и участках пола перед поворотом и дверями. Установка опорных устройств на путях следования. Нанесение контрастной маркировки на прозрачные дверные.

**4. Зона оказания услуг (в зависимости от сферы деятельности).**

Для обслуживания инвалидов выделены два кабинета № 9 (кабинет первичного приема), кабинет № 10 и кабинет № 16. Ширина полосы движения по зоне обслуживания соответствует норме (из кабинетов по коридору). Имеется порядок обслуживания мало-мобильных групп граждан в подразделении (на территории подразделения).

**5. Планируемые мероприятия:** Приобретение и установка оборудования для обслуживания инвалидов и других мало мобильных групп населения (установка осветительных приборов, гарантирующих достаточный уровень освещенности). Размещение информационных устройств, табло, щитов. Установка контрастной тактильной информации. Создание мест отдыха инвалидов и других мало мобильных групп населения. Создание мест для кресла-коляски. Расширение полосы движения в кабинет первичного приема и кабинеты дальнейшего обслуживания инвалидов и других мало мобильных групп населения. Создание специализированной зоны для обслуживания инвалидов-колясочников (выделение места, нанесение маркировки на покрытие пола, установка опорных устройств).

Расширение входа в зал, до 1,2 м. в свету, путем установки двухстворчатой дверной коробки, без порога, с шириной рабочей части 0,9 м.

М. Создание мест для лиц с нарушением слуха, путем установки индукционной системы. Установка крючков для костылей.

##### 5. Санитарно-бытовые помещения.

В наличии имеется: помещение с унитазом.

**Планируемые мероприятия:** Реконструкция с объединением помещений санузла, кладовой и архива, для создания полноценного санитарного помещения для удобства всех категорий граждан, включая инвалидов-колясочников. Установка занка доступности помещения, тактильной маркировки санузла. Установка двухстворчатой дверной коробки, без порога, с шириной рабочей части 0,9 м. в свету. Установка раковины и переустановка унитаза. Установка опорных поручней возле унитаза и раковины, в том числе и откидных. Оборудование зоны для кресла коляски рядом с унитазом и раковиной в рамках реконструкции помещения. Установка крючков для костылей, около унитаза и раковины. Установка водопроводного крана с рычажной рукояткой. Установка поворотного зеркала, над раковиной. Установка системы вызова помощи в помещении санузла.

##### 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте.

В наличии имеется: Кнопка вызова помощи, при входе в подразделение.

**Планируемые мероприятия:** Установка визуальных средств информации о предоставлении услуги. Установка надписей, указателей, пиктограмм, а также тактильных средств информации о предоставлении услуги с буквами, цифрами, выполненными с использованием шрифта Брайля. Маркировка, кабинетов приема и санитарной комнаты, со стороны ручки. Установка текстофонов (текстовых телефонов), телефонов с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофона с автоматическим перемещением аппарата по высоте. Установка речевых информаторов и маяков, звукового маяка у входа, световых текстовых табло для вывода оперативной информации. Установка магнотаблицейной аудиовизуальной информационно-справочной системы. Установка переносной индукционной системы.

##### Приложение:

1. Фотографии функциональных зон объекта по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 91;
2. Регистр планируемых работ и закупаемого оборудования в рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области» объекта по адресу: г. Самара, ул. Победы, д.91.

Представитель рабочей группы

главный специалист территориального отдела Самарского округа  
Министерства социально – демографической и семейной политики  
Самарской области

Бученкова Е.А.

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель рабочей группы

главный специалист территориального отдела Самарского округа  
Министерства социально – демографической и семейной политики  
Самарской области

Хохлов А.А.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Собственник объекта

директор ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания  
населения Самарского округа»

Жиганова Г.В.

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель общественной организации инвалидов

председатель Правления Самарской городской общественной  
организации детей – инвалидов «Парус надежды»

Кириллова И.Д.

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект

заместитель директора ГКУ СО «Комплексный центр социального  
обслуживания населения Самарского округа»

Советское/подразделение

Шилова М.Е.

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немоющие люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коляски, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\*\*Мероприятия, рекомендуемые сводом правил «СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.

## Территория, прилегающая к объекту



Территория, прилегающая к объекту



## Входная группа



# Пути движения

## Коридор

Левое крыло



Правое крыло



# Пути движения

Тамбур



## Пути движения

### Холл



## Зона обслуговування

### Кабинет №16



Зона обслуговування  
Кабинет №10



# Зона обслуговування

## Кабинет №9



Директор: \_\_\_\_\_  
Заместитель: \_\_\_\_\_  
Секретарь: \_\_\_\_\_

## Зона обслуживания

### Актовый зал



Санитарная комната

